

Seite: 1 von 6

GUTACHTEN ZUR ERTEILUNG EINES NACHTRAGS ZUR ABE 44932

366-0009-01-MURD/N12

Antragsteller: AEZ Leichtmetallräder GmbH

53721 Siegburg

Art: Sonderrad 7 J X 16 H2

Typ: AIP

Die in den Anlagen aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach erfolgter Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das vorliegende Gutachten zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 44932 verliert seine Gültigkeit, wenn sich durch Umrüstung berührte Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

0. Hinweise

Die Verwendungsbereiche wurden teilweise aktualisiert.

I. Übersicht

| Ausführung | Ausführungsbezeich | nung | Loch- kreis | Mitten loch | Ein- | zul. | | |
|------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|------|------|---------------|
| | Kennzeichnung | Kennzeichnung | (mm) / | (mm) | preß- tiefe | last | umf. | ab Fertig. |
| | Rad | Zentrierring | -zahl | (,,,,,, | (mm) | (kg) | (mm) | Datum |
| AIP2D581 | AIP PCD100 | Ø60.1 Ø58.1 | 100/4 | 58,1 | 38 | 595 | 1975 | 03/02 |
| AIP2D541 | AIP PCD100 | Ø60.1 Ø54.1 | 100/4 | 54,1 | 38 | 595 | 1975 | 03/02 |
| AIP2D561 | AIP PCD100 | Ø60.1 Ø56.1 | 100/4 | 56,1 | 38 | 595 | 1975 | 03/02 |
| AIP2D566 | AIP PCD100 | Ø60.1 Ø56.6 | 100/4 | 56,6 | 38 | 595 | 1975 | 03/02 |
| AIP2D571 | AIP PCD100 | Ø60.1 Ø57.1 | 100/4 | 57,1 | 38 | 595 | 1975 | 12/00 |
| AIP2D591 | AIP PCD100 | Ø60.1 Ø59.1 | 100/4 | 59,1 | 38 | 595 | 1975 | 12/00 |
| AIP2D601 | AIP PCD100 | ohne | 100/4 | 60,1 | 38 | 590 | 1990 | 12/00 |
| AIP2D601 | AIP PCD100 | ohne | 100/4 | 60,1 | 38 | 595 | 1975 | 12/00 |
| AIP3D634 | AIP PCD108 | Ø70.1 Ø63.4 | 108/4 | 63,4 | 40 | 595 | 1975 | 12/00 |
| AIP315D | AIP PCD108 | ohne | 108/4 | 65,1 | 15 | 615 | 1975 | 03/02 |
| AIP325AD | AIP PCD108 | ohne | 108/4 | 65,1 | 25 | 595 | 1975 | 12/00 |
| AIP325D | AIP PCD108 | ohne | 108/4 | 65,1 | 25 | 595 | 1975 | 12/00 |
| AIP4D566 | AIP PCD114.3 | Ø70.1 Ø56.6 | 114,3/4 | 56,6 | 40 | 595 | 1975 | 03/02 |
| AIP4D641 | AIP PCD114.3 | Ø70.1 Ø64.1 | 114,3/4 | 64,1 | 40 | 595 | 1975 | 03/02 |
| AIP4D661 | AIP PCD114.3 | Ø70.1 Ø66.1 | 114,3/4 | 66,1 | 40 | 595 | 1975 | 03/02 |
| AIP4D671 | AIP PCD114.3 | Ø70.1 Ø67.1 | 114,3/4 | 67,1 | 40 | 590 | 1990 | 03/02 |
| AIP5D581 | AIP PCD98 | ohne | 98/5 | 58,1 | 25 | 525 | 1930 | 03/02 |
| AIP5D581 | AIP PCD98 | ohne | 98/5 | 58,1 | 25 | 530 | 1910 | 03/02 |
| AIP6D581 | AIP PCD100 | Ø60.1 Ø58.1 | 100/5 | 58,1 | 35 | 575 | 1975 | 03/02 |
| AIP6D541 | AIP PCD100 | Ø60.1 Ø54.1 | 100/5 | 54,1 | 35 | 575 | 1975 | 03/02 |
| AIP642D541 | AIP PCD100 | Ø60.1 Ø54.1 | 100/5 | 54,1 | 42 | 565 | 1960 | 03/02 |
| AIP6D561 | AIP PCD100 | Ø60.1 Ø56.1 | 100/5 | 56,1 | 35 | 555 | 2060 | 12/00 |
| AIP6D561 | AIP PCD100 | Ø60.1 Ø56.1 | 100/5 | 56,1 | 35 | 575 | 1975 | 03/02 |

Fahrzeugteil: Sonderrad 7 J X 16 H2 Radtyp: AIP

Antragsteller: AEZ Leichtmetallräder GmbH Stand: 08.04.2006



Seite: 2 von 6 AIP6D561 AIP PCD100 Ø60.1 Ø56.1 100/5 56.1 35 605 1865 03/02 AIP642D561 AIP PCD100 Ø60.1 Ø56.1 100/5 42 540 2060 56,1 03/02 AIP642D561 42 1960 AIP PCD100 Ø60.1 Ø56.1 100/5 56,1 565 03/02 AIP6D571 AIP PCD100 Ø60.1 Ø57.1 100/5 57,1 35 555 1990 03/02 AIP6D571 AIP PCD100 Ø60.1 Ø57.1 100/5 35 1975 03/02 57,1 575 AIP642D571 AIP PCD100 Ø60.1 Ø57.1 100/5 57,1 42 565 1960 03/02 AIPHD581 AIP PCD108 Ø70.1 Ø58.1 108/5 58,1 37 670 1995 03/02 AIPHD601 AIP PCD108 37 2090 Ø70.1 Ø60.1 108/5 60,1 670 03/02 AIPH43D601 AIP PCD108 Ø70.1 Ø60.1 108/5 60,1 43 680 2090 03/02 108/5 AIPHD634 AIP PCD108 63,4 37 650 2060 03/02 Ø70.1 Ø63.4 AIPH43D634 AIP PCD108 Ø70.1 Ø63.4 108/5 63,4 43 680 2090 03/02 AIPHD651 AIP PCD108 Ø70.1 Ø65.1 108/5 65,1 37 640 2090 12/00 AIPH43D651 AIP PCD108 Ø70.1 Ø65.1 108/5 43 680 2090 03/02 65,1 39 670 2090 03/02 AIP7D651 AIP PCD110 ohne 110/5 65,1 AIP8D571 AIP PCD112 Ø70.1 Ø57.1 112/5 57,1 35 670 2090 03/02 AIP8D666 AIP PCD112 112/5 35 670 2090 03/02 Ø70.1 Ø66.6 66,6 AIP0D566 **AIP PCD114.3** Ø71.6 Ø56.6 114,3/5 56,6 40 685 2250 03/02 AIP0D601 **AIP PCD114.3** Ø71.6 Ø60.1 114,3/5 60,1 40 675 2245 03/02 AIP0D601 **AIP PCD114.3** 114,3/5 40 2160 Ø71.6 Ø60.1 60,1 700 03/02 AIP0D641 AIP PCD114.3 Ø71.6 Ø64.1 114,3/5 64,1 40 685 2250 03/02 AIP0D661 AIP PCD114.3 114,3/5 40 685 2250 03/02 Ø71.6 Ø66.1 66,1 AIP0D671 **AIP PCD114.3** Ø71.6 Ø67.1 114,3/5 67,1 40 670 2290 03/02 AIP0D671 **AIP PCD114.3** Ø71.6 Ø67.1 114,3/5 67,1 40 685 2250 03/02 114,3/5 71,6 AIP0D716 **AIP PCD114.3** 40 703 2090 03/02 ohne 120/5 72,6 40 1995 AIP9D726 AIP PCD120 ohne 635 03/02 AIP920D7 AIP PCD120 Ø74.1 Ø72.6 120/5 72,6 20 685 1995 03/02 AIP920D4 AIP PCD120 20 120/5 74,1 685 1995 03/02 ohne

I.1. Beschreibung der Sonderräder

Antragsteller :AEZ Leichtmetallräder GmbH

53721 Siegburg

Hersteller : AEZ Leichtmetallräder GmbH

53721 Siegburg

Handelsmarke : ICON

Art der Sonderräder :LM-Sonderräder, einteilig, Mittenbohrung mit einer Kappe abgedeckt

Korrosionsschutz : Mehrschicht-Einbrennlackierung

Masse des Rades : ca. 10,4 kg

I.2. Radanschluß

siehe Anlage

I.3. Kennzeichnung der Sonderräder

An den Sonderrädern wird folgende Kennzeichnung an der Außen- bzw. Innenseite eingegossen bzw. eingeprägt, siehe Beispiel der Radausführung AIP6D541:

Fahrzeugteil: Sonderrad 7 J X 16 H2 Radtyp: AIP

Antragsteller: AEZ Leichtmetallräder GmbH Stand: 08.04.2006



Seite: 3 von 6

: Außenseite : Innenseite

Hersteller : -- : AEZ
Handelsmarke : -- : ICON
Radtyp : -- : AIP

Radgröße : -- : 7 J X 16 H2

Typzeichen : KBA 44932 :--

Einpreßtiefe : -- : ET35

Herstellungsdatum : -- : Fertigungsmonat und -jahr

z.B. 03.02

Herkunftsmerkmal : -- : MADE IN EC
Gießereikennzeichnung : -- : GERMANY

Japan. Prüfwertzeichen : -- : JWL

Zusätzlich können an der Radinnenseite bzw. -außenseite verschiedene Kontrollzeichen angebracht sein.

I.4. Verwendungsbereich

Die Sonderräder sind für Personenkraftwagen vorgesehen.

II. Sonderradprüfung

Sonderradprüfungen, s. Bericht-Nr. 366-0009-01-MURD/N7-TB der TÜV Automotive GmbH.

III. Anbau- und Verwendungsprüfung:

III.1. Anbauuntersuchung am Fahrzeug:

Wenn die Auflagen und Hinweise in den Anlagen erfüllt sind, haben die Räder ausreichenden Abstand von Brems- und Fahrwerksteilen, und die Freigängigkeit der Reifen ist bei den im Straßenverkehr üblichen Bedingungen gewährleistet.

III.2. Fahrversuche:

Freigaben der Fahrzeughersteller über Felgengröße, Einpreßtiefe und Größen der Bereifung liegen teilweise nicht vor.

Für die Verwendung der Sonderräder wurden Anbau-, Freigängigkeits und Handlingprüfungen durchgeführt. Der Untersuchungsumfang entspricht den Kriterien der Richtlinie für die Prüfung von Sonderrädern für Kfz und ihre Anhänger (BMV/StV 13/36.25.07-20.01 vom 25.11.1998, VkBI S. 1377), Punkt 4.6.8 Anbauprüfung, und des VdTÜV-Merkblattes Nr. 751 ((Begutachtung von baulichen Veränderungen an M- und N-Fahrzeugen unter besonderer Berücksichtigung der Betriebsfestigkeit) Ausgabe 05.2000 Anhang I). Bei den durchgeführten Prüfungen ergaben sich im Vergleich zur serienmäßigen Ausrüstung der Fahrzeuge keine Beanstandungen. Kriterien des Fahrkomforts lagen der Beurteilung nicht zugrunde. Der Kraftstoffverbrauch mit den von der Serie abweichenden Rad/Reifen-Kombinationen wurde nicht gemessen.

III.3. Fahrwerksfestigkeit:

Die Spurverbreiterung beträgt an den geprüften PKW weniger als 2 % der serienmäßigen Spurweite. Deshalb ist eine Prüfung der Fahrwerksfestigkeit nicht erforderlich.

Für Fahrzeuge in diesem Gutachten, bei denen die Spurverbreiterung mehr als 2 % der serienmäßigen Spurweite beträgt, wurde die Festigkeit des Fahrwerks positiv geprüft.

Fahrzeugteil: Sonderrad 7 J X 16 H2 Radtyp: AIP

Antragsteller: AEZ Leichtmetallräder GmbH Stand: 08.04.2006



Seite: 4 von 6

IV. Zusammenfassung:

Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis nach §22 StVZO bestehen keine technischen Bedenken.

Der Gutachteninhaber muß eine gleichmäßige und reihenweise Fertigung der Räder gewährleisten.

Er hat darüberhinaus dafür zu sorgen, daß dieses Gutachten sowie dessen Anlagen durch Nachtrag ergänzt werden, wenn

- sich am Sonderrad Änderungen in maßlicher, werkstofflicher oder fertigungstechnischer Hinsicht ergeben.
- sich berührte Bau- und Betriebsvorschriften der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) bzw. hierzu ergangene Richtlinien und Anweisungen ändern.
- ein Verwendungsbereich definiert ist und sich in diesem anbau-, freigängigkeits- oder fahrzeugfunktionsrelevante Daten ändern.

V. Unterlagen und Anlagen:

V.1. Verwendungsbereichsanlagen:

Folgende Verwendungsbereiche in den bestehenden Anlagen werden aktualisiert und ggf. um neue Anlagen ergänzt:

| Anl | Hersteller | Ausführung | ET | erstellt am | Allg. |
|-----|--|--------------------|----|-------------|-----------|
| age | FIAT | AIDODEOA | 20 | 00.04.0000 | Hinweise |
| 1 | FIAT | AIP2D581 | 38 | 08.04.2006 | liegt bei |
| 2 | DAIHATSU | AIP2D541 | 38 | 08.04.2006 | liegt bei |
| 3 | HYUNDAI | AIP2D541 | 38 | 08.04.2006 | liegt bei |
| 4 | KIA | AIP2D541 | 38 | 08.04.2006 | liegt bei |
| 5 | MAZDA | AIP2D541 | 38 | 08.04.2006 | liegt bei |
| 6 | OPEL / VAUXHALL | AIP2D541 | 38 | 08.04.2006 | liegt bei |
| 7 | SUBARU | AIP2D541 | 38 | 08.04.2006 | liegt bei |
| 8 | SUZUKI | AIP2D541 | 38 | 08.04.2006 | liegt bei |
| 9 | TOYOTA | AIP2D541 | 38 | 08.04.2006 | liegt bei |
| 10 | BMW AG | AIP2D561 | 38 | 08.04.2006 | liegt bei |
| 11 | DAIHATSU | AIP2D561 | 38 | 08.04.2006 | liegt bei |
| 12 | HONDA | AIP2D561 | 38 | 08.04.2006 | liegt bei |
| 13 | KIA | AIP2D561 | 38 | 08.04.2006 | liegt bei |
| 14 | MITSUBISHI | AIP2D561 | 38 | 08.04.2006 | liegt bei |
| 15 | NETHERLAND | AIP2D561 | 38 | 08.04.2006 | liegt bei |
| 16 | ROVER | AIP2D561 | 38 | 08.04.2006 | liegt bei |
| 17 | DAEWOO AUTOMOBILE ROMANIA S.A., DAEWOO MOTOR CO. LTD, DAEWOO- FSO Motor Sp. z o.o., GM DAEWOO (ROK) | AIP2D566 | 38 | 08.04.2006 | liegt bei |
| 92 | FIAT | AIP2D566 | 38 | 08.04.2006 | liegt bei |
| | OPEL, OPEL / VAUXHALL | AIP2D566 | 38 | 08.04.2006 | liegt bei |
| 19 | SEAT | AIP2D571 | 38 | 08.04.2006 | liegt bei |
| 20 | VOLKSWAGEN | AIP2D571 | 38 | 08.04.2006 | liegt bei |
| 21 | NISSAN | AIP2D591 | 38 | 08.04.2006 | liegt bei |
| 91 | AUTOMOBILES DACIA S.A. | AIP2D601; AIP2D601 | 38 | 08.04.2006 | liegt bei |
| 22 | NISSAN, NISSAN EUROPE (F) | AIP2D601; AIP2D601 | 38 | 08.04.2006 | liegt bei |
| 23 | RENAULT | AIP2D601; AIP2D601 | 38 | 08.04.2006 | liegt bei |
| 24 | FORD | AIP3D634 | 40 | 08.04.2006 | liegt bei |

Fahrzeugteil: Sonderrad 7 J X 16 H2 Radtyp: AIP
Antragsteller: AEZ Leichtmetallräder GmbH Stand: 08.04.2006



| 28 CITROEN | | | | | S | eite: 5 von 6 |
|--|----|--------------------------|------------------------|----|------------|---------------|
| 29 PEUGEOT | 25 | MAZDA | AIP3D634 | 40 | 08.04.2006 | liegt bei |
| 26 CITROEN AIP315D 15 08.04.2006 liegt be 27 PEUGEOT AIP315D 15 08.04.2006 liegt be 30 DAEWOO MOTOR CO. LTD, GM AIP4D666 40 08.04.2006 liegt be 31 HONDA AIP4D641 40 08.04.2006 liegt be 32 NISSAN AIP4D661 40 08.04.2006 liegt be 34 KIA AIP4D671 40 08.04.2006 liegt be 35 MITSUBISHI AIP4D671 40 08.04.2006 liegt be 36 NETHERLAND AIP4D671 40 08.04.2006 liegt be 37 SMART GmbH AIP4D671 40 08.04.2006 liegt be 38 VOLVO AIP4D671 40 08.04.2006 liegt be 39 ALFA LANC., FIAT AIP5D581; AIP5D581 25 08.04.2006 liegt be 41 TOYOTA AIP642D541 42 08.04.2006 liegt be 41 TOYOTA AIP642D541 42 08.04.2006 liegt be 45 ROYER AIP642D571 42 08 | 28 | CITROEN | AIP325AD; AIP325D | | 08.04.2006 | liegt bei |
| PEUGEOT | 29 | PEUGEOT | AIP325AD; AIP325D | 25 | 08.04.2006 | liegt bei |
| 30 DAEWOO MOTOR CO. LTD, GM DAEWOO (ROK) | 26 | CITROEN | AIP315D | 15 | 08.04.2006 | liegt bei |
| DAEWOO (ROK) | 27 | PEUGEOT | AIP315D | 15 | 08.04.2006 | liegt bei |
| 31 HONDA | 30 | DAEWOO MOTOR CO. LTD, GM | AIP4D566 | 40 | 08.04.2006 | liegt bei |
| 32 NISSAN | | DAEWOO (ROK) | | | | |
| 33 HYUNDAI AIP4D671 | 31 | HONDA | AIP4D641 | 40 | | liegt bei |
| 34 KIA | 32 | NISSAN | AIP4D661 | 40 | 08.04.2006 | liegt bei |
| 35 MITSUBISHI | 33 | HYUNDAI | AIP4D671 | 40 | | liegt bei |
| 36 NETHERLAND | | | AIP4D671 | 40 | 08.04.2006 | liegt bei |
| 37 SMART GmbH AIP4D671 40 08.04.2006 liegt be 38 VOLVO AIP4D671 40 08.04.2006 liegt be 39 ALFA LANC., FIAT AIP5D581; AIP5D581 25 08.04.2006 liegt be 40 FIAT AIP6D581 35 08.04.2006 liegt be 41 TOYOTA AIP6D581 35 08.04.2006 liegt be 42 TOYOTA AIP6D541 35 08.04.2006 liegt be 45 ROVER AIP642D561; AIP642D561 42 08.04.2006 liegt be 46 SUBARU AIP642D561; AIP642D561 42 08.04.2006 liegt be 43 ROVER AIP6D561; AIP6D561; 35 08.04.2006 liegt be 44 SUBARU AIP6D561; AIP6D561; 35 08.04.2006 liegt be 44 SUBARU AIP6D561 35 08.04.2006 liegt be 52 AUDI AIP642D571 42 08.04.2006 liegt be <t< td=""><td>35</td><td>MITSUBISHI</td><td>AIP4D671</td><td>40</td><td>08.04.2006</td><td>liegt bei</td></t<> | 35 | MITSUBISHI | AIP4D671 | 40 | 08.04.2006 | liegt bei |
| 38 VOLVO | 36 | NETHERLAND | AIP4D671 | 40 | 08.04.2006 | liegt bei |
| 39 ALFA LANC., FIAT | 37 | SMART GmbH | AIP4D671 | 40 | 08.04.2006 | liegt bei |
| 40 FIAT AIP6D581 35 08.04.2006 liegt be 41 TOYOTA AIP642D541 42 08.04.2006 liegt be 42 TOYOTA AIP6D541 35 08.04.2006 liegt be 45 ROVER AIP642D561; AIP642D561 42 08.04.2006 liegt be 46 SUBARU AIP6D561; AIP6D561; AIP6D561 35 08.04.2006 liegt be 43 ROVER AIP6D561; AIP6D561; AIP6D561; AIP6D561 35 08.04.2006 liegt be 44 SUBARU AIP6D561; AIP6D561; AIP6D561; AIP6D561 35 08.04.2006 liegt be 52 AUDI AIP6D561 42 08.04.2006 liegt be 53 SEAT AIP642D571 42 08.04.2006 liegt be 54 SKODA AIP642D571 42 08.04.2006 liegt be 55 VOLKSWAGEN AIP642D571 42 08.04.2006 liegt be 47 AUDI AIP6D571; AIP6D571 35 08.04.2006 liegt b | | | AIP4D671 | 40 | 08.04.2006 | liegt bei |
| 41 TOYOTA AIP642D541 42 08.04.2006 liegt be 42 TOYOTA AIP6D541 35 08.04.2006 liegt be 45 ROVER AIP642D561; AIP642D561 42 08.04.2006 liegt be 46 SUBARU AIP642D561; AIP6D561; AIP6D561 35 08.04.2006 liegt be 43 ROVER AIP6D561; AIP6D561; AIP6D561; AIP6D561; AIP6D561 35 08.04.2006 liegt be 44 SUBARU AIP6D561 35 08.04.2006 liegt be 52 AUDI AIP6D561; AIP6D561; AIP6D561; AIP6D561; AIP6D561 35 08.04.2006 liegt be 53 SEAT AIP642D571 42 08.04.2006 liegt be 54 SKODA AIP642D571 42 08.04.2006 liegt be 55 VOLKSWAGEN AIP642D571 42 08.04.2006 liegt be 47 AUDI AIP6D571; AIP6D571 35 08.04.2006 liegt be 48 DAIMLERCHRYSLER(USA) AIP6D571; AIP6D571 35 | 39 | ALFA LANC., FIAT | AIP5D581; AIP5D581 | 25 | 08.04.2006 | liegt bei |
| 42 TOYOTA AIP6D541 35 08.04.2006 liegt be 45 ROVER AIP642D561; AIP642D561 42 08.04.2006 liegt be 46 SUBARU AIP642D561; AIP642D561 42 08.04.2006 liegt be 43 ROVER AIP6D561; AIP6D561; AIP6D561; AIP6D561; AIP6D561 35 08.04.2006 liegt be 44 SUBARU AIP6D561; AIP6D561; AIP6D561; AIP6D561 35 08.04.2006 liegt be 52 AUDI AIP642D571 42 08.04.2006 liegt be 53 SEAT AIP642D571 42 08.04.2006 liegt be 54 SKODA AIP642D571 42 08.04.2006 liegt be 55 VOLKSWAGEN AIP642D571 42 08.04.2006 liegt be 48 DAIMLERCHRYSLER(USA) AIP6D571; AIP6D571 35 08.04.2006 liegt be 49 SEAT AIP6D571; AIP6D571 35 08.04.2006 liegt be 50 SKODA AIP6D571; AIP6D571 35 08.04.2006 liegt be 51 VOLKSWAGEN AIP6D571; AIP6D571 35 08.04.2006 liegt be <td>40</td> <td>FIAT</td> <td>AIP6D581</td> <td>35</td> <td>08.04.2006</td> <td>liegt bei</td> | 40 | FIAT | AIP6D581 | 35 | 08.04.2006 | liegt bei |
| 45 ROVER AIP642D561; AIP642D561 42 08.04.2006 liegt be 46 SUBARU AIP642D561; AIP642D561 42 08.04.2006 liegt be 43 ROVER AIP6D561; AIP6D561; AIP6D561; AIP6D561; AIP6D561 35 08.04.2006 liegt be 44 SUBARU AIP6D561; AIP6D561; AIP6D561; AIP6D561 35 08.04.2006 liegt be 52 AUDI AIP642D571 42 08.04.2006 liegt be 53 SEAT AIP642D571 42 08.04.2006 liegt be 54 SKODA AIP642D571 42 08.04.2006 liegt be 55 VOLKSWAGEN AIP642D571 42 08.04.2006 liegt be 47 AUDI AIP6D571; AIP6D571 35 08.04.2006 liegt be 48 DAIMLERCHRYSLER(USA) AIP6D571; AIP6D571 35 08.04.2006 liegt be 49 SEAT AIP6D571; AIP6D571 35 08.04.2006 liegt be 50 SKODA AIP6D571; AIP6D571 35 | 41 | TOYOTA | AIP642D541 | 42 | 08.04.2006 | liegt bei |
| 46 SUBARU AIP642D561; AIP642D561 42 08.04.2006 liegt be 43 ROVER AIP6D561; AIP6D561; AIP6D561; AIP6D561 35 08.04.2006 liegt be 44 SUBARU AIP6D561; AIP6D561; AIP6D561; AIP6D561 35 08.04.2006 liegt be 52 AUDI AIP642D571 42 08.04.2006 liegt be 53 SEAT AIP642D571 42 08.04.2006 liegt be 54 SKODA AIP642D571 42 08.04.2006 liegt be 55 VOLKSWAGEN AIP642D571 42 08.04.2006 liegt be 47 AUDI AIP6D571; AIP6D571 35 08.04.2006 liegt be 48 DAIMLERCHRYSLER(USA) AIP6D571; AIP6D571 35 08.04.2006 liegt be 49 SEAT AIP6D571; AIP6D571 35 08.04.2006 liegt be 50 SKODA AIP6D571; AIP6D571 35 08.04.2006 liegt be 51 VOLKSWAGEN AIP6D571; AIP6D571 35 08.04.2006 liegt be 51 VOLKSWAGEN AIP6D571; AIP6D5 | 42 | TOYOTA | AIP6D541 | 35 | 08.04.2006 | liegt bei |
| 43 ROVER AIP6D561; AIP6D561; AIP6D561; AIP6D561; AIP6D561 35 08.04.2006 liegt be 44 SUBARU AIP6D561; AIP6D561; AIP6D561; AIP6D561 35 08.04.2006 liegt be 52 AUDI AIP642D571 42 08.04.2006 liegt be 53 SEAT AIP642D571 42 08.04.2006 liegt be 54 SKODA AIP642D571 42 08.04.2006 liegt be 55 VOLKSWAGEN AIP642D571 42 08.04.2006 liegt be 47 AUDI AIP6D571; AIP6D571 35 08.04.2006 liegt be 48 DAIMLERCHRYSLER(USA) AIP6D571; AIP6D571 35 08.04.2006 liegt be 49 SEAT AIP6D571; AIP6D571 35 08.04.2006 liegt be 50 SKODA AIP6D571; AIP6D571 35 08.04.2006 liegt be 51 VOLKSWAGEN AIP6D571; AIP6D571 35 08.04.2006 liegt be 51 VOLKSWAGEN AIP6D571; AIP6D571 35 08.04.2006 liegt be 56 FIAT AIPHD581 37 08.04.2006 liegt be 57 RENAULT AIPHD601 37 08.04.2006 li | 45 | ROVER | AIP642D561; AIP642D561 | 42 | 08.04.2006 | liegt bei |
| AIP6D561 AIP6D561; AIP6D561; 35 08.04.2006 liegt be AIP6D561 | 46 | SUBARU | AIP642D561; AIP642D561 | 42 | 08.04.2006 | liegt bei |
| 44 SUBARU AIP6D561; AIP6D561; AIP6D561; AIP6D561 35 08.04.2006 liegt be 52 AUDI AIP642D571 42 08.04.2006 liegt be 53 SEAT AIP642D571 42 08.04.2006 liegt be 54 SKODA AIP642D571 42 08.04.2006 liegt be 55 VOLKSWAGEN AIP642D571 42 08.04.2006 liegt be 47 AUDI AIP6D571; AIP6D571 35 08.04.2006 liegt be 48 DAIMLERCHRYSLER(USA) AIP6D571; AIP6D571 35 08.04.2006 liegt be 49 SEAT AIP6D571; AIP6D571 35 08.04.2006 liegt be 50 SKODA AIP6D571; AIP6D571 35 08.04.2006 liegt be 51 VOLKSWAGEN AIP6D571; AIP6D571 35 08.04.2006 liegt be 56 FIAT AIPHD581 37 08.04.2006 liegt be 57 RENAULT AIPHD601 37 08.04.2006 liegt be 58 RENAULT AIPHD634 37 08.04.2006 | 43 | ROVER | AIP6D561; AIP6D561; | 35 | 08.04.2006 | liegt bei |
| AIP6D561 | | | AIP6D561 | | | |
| AIP6D561 | 44 | SUBARU | AIP6D561; AIP6D561; | 35 | 08.04.2006 | liegt bei |
| 53 SEAT AIP642D571 42 08.04.2006 liegt be 54 SKODA AIP642D571 42 08.04.2006 liegt be 55 VOLKSWAGEN AIP642D571 42 08.04.2006 liegt be 47 AUDI AIP6D571; AIP6D571 35 08.04.2006 liegt be 48 DAIMLERCHRYSLER(USA) AIP6D571; AIP6D571 35 08.04.2006 liegt be 49 SEAT AIP6D571; AIP6D571 35 08.04.2006 liegt be 50 SKODA AIP6D571; AIP6D571 35 08.04.2006 liegt be 51 VOLKSWAGEN AIP6D571; AIP6D571 35 08.04.2006 liegt be 56 FIAT AIPHD581 37 08.04.2006 liegt be 57 RENAULT AIPHD601 37 08.04.2006 liegt be 58 RENAULT AIPHD634 37 08.04.2006 liegt be 59 FORD, FORD MOTOR AIPHD634 37 08.04.2006 liegt be | | | AIP6D561 | | | |
| 54 SKODA AIP642D571 42 08.04.2006 liegt be 55 VOLKSWAGEN AIP642D571 42 08.04.2006 liegt be 47 AUDI AIP6D571; AIP6D571 35 08.04.2006 liegt be 48 DAIMLERCHRYSLER(USA) AIP6D571; AIP6D571 35 08.04.2006 liegt be 49 SEAT AIP6D571; AIP6D571 35 08.04.2006 liegt be 50 SKODA AIP6D571; AIP6D571 35 08.04.2006 liegt be 51 VOLKSWAGEN AIP6D571; AIP6D571 35 08.04.2006 liegt be 56 FIAT AIPHD581 37 08.04.2006 liegt be 57 RENAULT AIPHD601 37 08.04.2006 liegt be 58 RENAULT AIPH0634 37 08.04.2006 liegt be 59 FORD, FORD MOTOR AIPHD634 37 08.04.2006 liegt be | 52 | AUDI | AIP642D571 | 42 | 08.04.2006 | liegt bei |
| 55 VOLKSWAGEN AIP642D571 42 08.04.2006 liegt be 47 AUDI AIP6D571; AIP6D571 35 08.04.2006 liegt be 48 DAIMLERCHRYSLER(USA) AIP6D571; AIP6D571 35 08.04.2006 liegt be 49 SEAT AIP6D571; AIP6D571 35 08.04.2006 liegt be 50 SKODA AIP6D571; AIP6D571 35 08.04.2006 liegt be 51 VOLKSWAGEN AIP6D571; AIP6D571 35 08.04.2006 liegt be 56 FIAT AIPHD581 37 08.04.2006 liegt be 57 RENAULT AIPHD601 37 08.04.2006 liegt be 58 RENAULT AIPH43D601 43 08.04.2006 liegt be 59 FORD, FORD MOTOR AIPHD634 37 08.04.2006 liegt be | 53 | SEAT | AIP642D571 | 42 | 08.04.2006 | liegt bei |
| 47 AUDI AIP6D571; AIP6D571 35 08.04.2006 liegt be 48 DAIMLERCHRYSLER(USA) AIP6D571; AIP6D571 35 08.04.2006 liegt be 49 SEAT AIP6D571; AIP6D571 35 08.04.2006 liegt be 50 SKODA AIP6D571; AIP6D571 35 08.04.2006 liegt be 51 VOLKSWAGEN AIP6D571; AIP6D571 35 08.04.2006 liegt be 56 FIAT AIPHD581 37 08.04.2006 liegt be 57 RENAULT AIPHD601 37 08.04.2006 liegt be 58 RENAULT AIPH43D601 43 08.04.2006 liegt be 59 FORD, FORD MOTOR AIPHD634 37 08.04.2006 liegt be | 54 | SKODA | AIP642D571 | 42 | 08.04.2006 | liegt bei |
| 48 DAIMLERCHRYSLER(USA) AIP6D571; AIP6D571 35 08.04.2006 liegt be 49 SEAT AIP6D571; AIP6D571 35 08.04.2006 liegt be 50 SKODA AIP6D571; AIP6D571 35 08.04.2006 liegt be 51 VOLKSWAGEN AIP6D571; AIP6D571 35 08.04.2006 liegt be 56 FIAT AIPHD581 37 08.04.2006 liegt be 57 RENAULT AIPHD601 37 08.04.2006 liegt be 58 RENAULT AIPH43D601 43 08.04.2006 liegt be 59 FORD, FORD MOTOR AIPHD634 37 08.04.2006 liegt be | 55 | VOLKSWAGEN | AIP642D571 | 42 | 08.04.2006 | liegt bei |
| 49 SEAT AIP6D571; AIP6D571 35 08.04.2006 liegt be 50 SKODA AIP6D571; AIP6D571 35 08.04.2006 liegt be 51 VOLKSWAGEN AIP6D571; AIP6D571 35 08.04.2006 liegt be 56 FIAT AIPHD581 37 08.04.2006 liegt be 57 RENAULT AIPHD601 37 08.04.2006 liegt be 58 RENAULT AIPH43D601 43 08.04.2006 liegt be 59 FORD, FORD MOTOR AIPHD634 37 08.04.2006 liegt be | 47 | AUDI | AIP6D571; AIP6D571 | 35 | 08.04.2006 | liegt bei |
| 50 SKODA AIP6D571; AIP6D571 35 08.04.2006 liegt be 51 VOLKSWAGEN AIP6D571; AIP6D571 35 08.04.2006 liegt be 56 FIAT AIPHD581 37 08.04.2006 liegt be 57 RENAULT AIPHD601 37 08.04.2006 liegt be 58 RENAULT AIPH43D601 43 08.04.2006 liegt be 59 FORD, FORD MOTOR AIPHD634 37 08.04.2006 liegt be | 48 | DAIMLERCHRYSLER(USA) | AIP6D571; AIP6D571 | 35 | 08.04.2006 | liegt bei |
| 51 VOLKSWAGEN AIP6D571; AIP6D571 35 08.04.2006 liegt be 56 FIAT AIPHD581 37 08.04.2006 liegt be 57 RENAULT AIPHD601 37 08.04.2006 liegt be 58 RENAULT AIPH43D601 43 08.04.2006 liegt be 59 FORD, FORD MOTOR AIPHD634 37 08.04.2006 liegt be | 49 | SEAT | AIP6D571; AIP6D571 | 35 | 08.04.2006 | liegt bei |
| 56 FIAT AIPHD581 37 08.04.2006 liegt be 57 RENAULT AIPHD601 37 08.04.2006 liegt be 58 RENAULT AIPH43D601 43 08.04.2006 liegt be 59 FORD, FORD MOTOR AIPHD634 37 08.04.2006 liegt be | 50 | SKODA | AIP6D571; AIP6D571 | 35 | 08.04.2006 | liegt bei |
| 57 RENAULT AIPHD601 37 08.04.2006 liegt be 58 RENAULT AIPH43D601 43 08.04.2006 liegt be 59 FORD, FORD MOTOR AIPHD634 37 08.04.2006 liegt be | 51 | VOLKSWAGEN | AIP6D571; AIP6D571 | 35 | 08.04.2006 | liegt bei |
| 58 RENAULT AIPH43D601 43 08.04.2006 liegt be 59 FORD, FORD MOTOR AIPHD634 37 08.04.2006 liegt be | 56 | FIAT | AIPHD581 | 37 | 08.04.2006 | liegt bei |
| 59 FORD, FORD MOTOR AIPHD634 37 08.04.2006 liegt be | 57 | RENAULT | AIPHD601 | 37 | 08.04.2006 | liegt bei |
| | 58 | RENAULT | AIPH43D601 | 43 | 08.04.2006 | liegt bei |
| 60 JAGUAR AIPHD634 37 08 04 2006 light be | 59 | FORD, FORD MOTOR | AIPHD634 | 37 | 08.04.2006 | liegt bei |
| 00 01 00.04.2000 liegt be | 60 | JAGUAR | AIPHD634 | 37 | 08.04.2006 | liegt bei |
| | 61 | VOLVO | AIPHD634 | 37 | 08.04.2006 | liegt bei |
| 62 FORD AIPH43D634 43 08.04.2006 liegt be | 62 | FORD | AIPH43D634 | 43 | 08.04.2006 | liegt bei |
| 63 JAGUAR AIPH43D634 43 08.04.2006 liegt be | 63 | JAGUAR | AIPH43D634 | 43 | 08.04.2006 | liegt bei |
| 64 VOLVO AIPH43D634 43 08.04.2006 liegt be | 64 | VOLVO | AIPH43D634 | 43 | 08.04.2006 | liegt bei |
| 65 CITROEN AIPHD651 37 08.04.2006 liegt be | 65 | CITROEN | AIPHD651 | 37 | 08.04.2006 | liegt bei |
| 66 PEUGEOT AIPHD651 37 08.04.2006 liegt be | 66 | PEUGEOT | AIPHD651 | 37 | 08.04.2006 | liegt bei |
| | 67 | VOLVO | AIPHD651 | 37 | 08.04.2006 | liegt bei |
| 68 VOLVO AIPH43D651 43 08.04.2006 liegt be | 68 | VOLVO | AIPH43D651 | 43 | 08.04.2006 | liegt bei |
| | 69 | OPEL, OPEL / VAUXHALL | AIP7D651 | 39 | 08.04.2006 | liegt bei |
| | 70 | SAAB | AIP7D651 | 39 | 08.04.2006 | liegt bei |
| | 71 | AUDI | AIP8D571 | 35 | 08.04.2006 | liegt bei |

Fahrzeugteil: Sonderrad 7 J X 16 H2 Radtyp: AIP

Antragsteller: AEZ Leichtmetallräder GmbH Stand: 08.04.2006



Seite: 6 von 6

| 73 SEAT AIP8D571 35 08.04.2006 liegt be 74 SKODA AIP8D571 35 08.04.2006 liegt be 75 VOLKSWAGEN AIP8D571 35 08.04.2006 liegt be 76 DAIMLER BENZ, MERCEDES-BENZ AIP8D666 35 08.04.2006 liegt be 77 DAEWOO MOTOR CO. LTD, DAEWOO-FSO Motor Sp. z o.o. AIP0D566 40 08.04.2006 liegt be 78 TOYOTA AIP0D601; AIP0D601 40 08.04.2006 liegt be 79 HONDA AIP0D641 40 08.04.2006 liegt be 80 LAND ROVER, ROVER AIP0D641 40 08.04.2006 liegt be 81 NISSAN AIP0D661 40 08.04.2006 liegt be 82 FORD, FORD MOTOR AIP0D671; AIP0D671 40 08.04.2006 liegt be 83 HYUNDAI AIP0D671; AIP0D671 40 08.04.2006 liegt be 85 MAZDA AIP0D671; AIP0D671 40 08.04.2006 | | | | | 0 | eite. O voii o |
|--|----|--------------------------------|--------------------|----|------------|----------------|
| 74 SKODA AIP8D571 35 08.04.2006 liegt be 75 VOLKSWAGEN AIP8D571 35 08.04.2006 liegt be 76 DAIMLER BENZ, MERCEDES-BENZ AIP8D666 35 08.04.2006 liegt be 77 DAEWOO MOTOR CO. LTD, DAEWOO-FSO Motor Sp. z o.o. AIP0D566 40 08.04.2006 liegt be 93 SUZUKI AIP0D601; AIP0D601 40 08.04.2006 liegt be 79 HONDA AIP0D641 40 08.04.2006 liegt be 80 LAND ROVER, ROVER AIP0D641 40 08.04.2006 liegt be 81 NISSAN AIP0D661 40 08.04.2006 liegt be 82 FORD, FORD MOTOR AIP0D671; AIP0D671 40 08.04.2006 liegt be 83 HYUNDAI AIP0D671; AIP0D671 40 08.04.2006 liegt be 85 MAZDA AIP0D671; AIP0D671 40 08.04.2006 liegt be 86 DIAMOND, MITSUBISHI AIP0D671; AIP0D671 40 | 72 | FORD | AIP8D571 | 35 | 08.04.2006 | liegt bei |
| 75 VOLKSWAGEN AIP8D571 35 08.04.2006 liegt be 76 DAIMLER BENZ, MERCEDES-BENZ AIP8D666 35 08.04.2006 liegt be 77 DAEWOO MOTOR CO. LTD, DAEWOO-FSO Motor Sp. z o.o. AIP0D566 40 08.04.2006 liegt be 93 SUZUKI AIP0D601; AIP0D601 40 08.04.2006 liegt be 79 HONDA AIP0D641 40 08.04.2006 liegt be 80 LAND ROVER, ROVER AIP0D641 40 08.04.2006 liegt be 81 NISSAN AIP0D661 40 08.04.2006 liegt be 82 FORD, FORD MOTOR AIP0D671; AIP0D671 40 08.04.2006 liegt be 83 HYUNDAI AIP0D671; AIP0D671 40 08.04.2006 liegt be 84 KIA AIP0D671; AIP0D671 40 08.04.2006 liegt be 85 MAZDA AIP0D671; AIP0D671 40 08.04.2006 liegt be 86 DIAMOND, MITSUBISHI AIP0D671; AIP0D671 40 | 73 | SEAT | AIP8D571 | 35 | 08.04.2006 | liegt bei |
| 76 DAIMLER BENZ, MERCEDES-BENZ AIP8D666 35 08.04.2006 liegt be 77 DAEWOO MOTOR CO. LTD, DAEWOO-FSO Motor Sp. z o.o. AIP0D566 40 08.04.2006 liegt be 93 SUZUKI AIP0D601; AIP0D601 40 08.04.2006 liegt be 79 HONDA AIP0D641 40 08.04.2006 liegt be 80 LAND ROVER, ROVER AIP0D641 40 08.04.2006 liegt be 81 NISSAN AIP0D661 40 08.04.2006 liegt be 82 FORD, FORD MOTOR AIP0D671; AIP0D671 40 08.04.2006 liegt be 83 HYUNDAI AIP0D671; AIP0D671 40 08.04.2006 liegt be 84 KIA AIP0D671; AIP0D671 40 08.04.2006 liegt be 85 MAZDA AIP0D671; AIP0D671 40 08.04.2006 liegt be 86 DIAMOND, MITSUBISHI AIP0D671; AIP0D671 40 08.04.2006 liegt be 87 CHRYSLER, DAIMLERCHRYSLER(USA) AIP0D716 | 74 | SKODA | AIP8D571 | 35 | 08.04.2006 | liegt bei |
| 77 DAEWOO MOTOR CO. LTD, DAEWOO-FSO Motor Sp. z o.o. AIP0D566 40 08.04.2006 liegt be 93 SUZUKI AIP0D601; AIP0D601 40 08.04.2006 liegt be 78 TOYOTA AIP0D601; AIP0D601 40 08.04.2006 liegt be 79 HONDA AIP0D641 40 08.04.2006 liegt be 80 LAND ROVER, ROVER AIP0D641 40 08.04.2006 liegt be 81 NISSAN AIP0D661 40 08.04.2006 liegt be 82 FORD, FORD MOTOR AIP0D671; AIP0D671 40 08.04.2006 liegt be 83 HYUNDAI AIP0D671; AIP0D671 40 08.04.2006 liegt be 84 KIA AIP0D671; AIP0D671 40 08.04.2006 liegt be 85 MAZDA AIP0D671; AIP0D671 40 08.04.2006 liegt be 86 DIAMOND, MITSUBISHI AIP0D671; AIP0D671 40 08.04.2006 liegt be 87 CHRYSLER, DAIMLERCHRYSLER(USA) AIP0D716 | 75 | VOLKSWAGEN | AIP8D571 | 35 | 08.04.2006 | liegt bei |
| FSO Motor Sp. z o.o. | 76 | DAIMLER BENZ, MERCEDES-BENZ | AIP8D666 | 35 | 08.04.2006 | liegt bei |
| 93 SUZUKI AIP0D601; AIP0D601 40 08.04.2006 liegt be 78 TOYOTA AIP0D601; AIP0D601 40 08.04.2006 liegt be 79 HONDA AIP0D641 40 08.04.2006 liegt be 80 LAND ROVER, ROVER AIP0D641 40 08.04.2006 liegt be 81 NISSAN AIP0D661 40 08.04.2006 liegt be 82 FORD, FORD MOTOR AIP0D671; AIP0D671 40 08.04.2006 liegt be 83 HYUNDAI AIP0D671; AIP0D671 40 08.04.2006 liegt be 84 KIA AIP0D671; AIP0D671 40 08.04.2006 liegt be 85 MAZDA AIP0D671; AIP0D671 40 08.04.2006 liegt be 86 DIAMOND, MITSUBISHI AIP0D671; AIP0D671 40 08.04.2006 liegt be 87 CHRYSLER, DAIMLERCHRYSLER(USA) AIP0D716 40 08.04.2006 liegt be 88 BMW AG AIP9D726 40 08.04.2006 | 77 | DAEWOO MOTOR CO. LTD, DAEWOO- | AIP0D566 | 40 | 08.04.2006 | liegt bei |
| 78 TOYOTA AIP0D601; AIP0D601 40 08.04.2006 liegt be 79 HONDA AIP0D641 40 08.04.2006 liegt be 80 LAND ROVER, ROVER AIP0D641 40 08.04.2006 liegt be 81 NISSAN AIP0D661 40 08.04.2006 liegt be 82 FORD, FORD MOTOR AIP0D671; AIP0D671 40 08.04.2006 liegt be 83 HYUNDAI AIP0D671; AIP0D671 40 08.04.2006 liegt be 84 KIA AIP0D671; AIP0D671 40 08.04.2006 liegt be 85 MAZDA AIP0D671; AIP0D671 40 08.04.2006 liegt be 86 DIAMOND, MITSUBISHI AIP0D671; AIP0D671 40 08.04.2006 liegt be 87 CHRYSLER, DAIMLERCHRYSLER(USA) AIP0D716 40 08.04.2006 liegt be 88 BMW AG AIP9D726 40 08.04.2006 liegt be 89 BMW AG AIP920D7 20 08.04.2006 <t< td=""><td></td><td>FSO Motor Sp. z o.o.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<> | | FSO Motor Sp. z o.o. | | | | |
| 79 HONDA AIP0D641 40 08.04.2006 liegt be 80 LAND ROVER, ROVER AIP0D641 40 08.04.2006 liegt be 81 NISSAN AIP0D661 40 08.04.2006 liegt be 82 FORD, FORD MOTOR AIP0D671; AIP0D671 40 08.04.2006 liegt be 83 HYUNDAI AIP0D671; AIP0D671 40 08.04.2006 liegt be 84 KIA AIP0D671; AIP0D671 40 08.04.2006 liegt be 85 MAZDA AIP0D671; AIP0D671 40 08.04.2006 liegt be 86 DIAMOND, MITSUBISHI AIP0D671; AIP0D671 40 08.04.2006 liegt be 87 CHRYSLER, DAIMLERCHRYSLER(USA) AIP0D716 40 08.04.2006 liegt be 88 BMW AG AIP9D726 40 08.04.2006 liegt be 89 BMW AG AIP920D7 20 08.04.2006 liegt be | 93 | SUZUKI | AIP0D601; AIP0D601 | 40 | 08.04.2006 | liegt bei |
| 80 LAND ROVER, ROVER AIP0D641 40 08.04.2006 liegt be 81 NISSAN AIP0D661 40 08.04.2006 liegt be 82 FORD, FORD MOTOR AIP0D671; AIP0D671 40 08.04.2006 liegt be 83 HYUNDAI AIP0D671; AIP0D671 40 08.04.2006 liegt be 84 KIA AIP0D671; AIP0D671 40 08.04.2006 liegt be 85 MAZDA AIP0D671; AIP0D671 40 08.04.2006 liegt be 86 DIAMOND, MITSUBISHI AIP0D671; AIP0D671 40 08.04.2006 liegt be 87 CHRYSLER, DAIMLERCHRYSLER(USA) AIP0D716 40 08.04.2006 liegt be 88 BMW AG AIP9D726 40 08.04.2006 liegt be 89 BMW AG AIP920D7 20 08.04.2006 liegt be | 78 | TOYOTA | AIP0D601; AIP0D601 | 40 | 08.04.2006 | liegt bei |
| 81 NISSAN AIP0D661 40 08.04.2006 liegt be 82 FORD, FORD MOTOR AIP0D671; AIP0D671 40 08.04.2006 liegt be 83 HYUNDAI AIP0D671; AIP0D671 40 08.04.2006 liegt be 84 KIA AIP0D671; AIP0D671 40 08.04.2006 liegt be 85 MAZDA AIP0D671; AIP0D671 40 08.04.2006 liegt be 86 DIAMOND, MITSUBISHI AIP0D671; AIP0D671 40 08.04.2006 liegt be 87 CHRYSLER, DAIMLERCHRYSLER(USA) AIP0D716 40 08.04.2006 liegt be 88 BMW AG AIP9D726 40 08.04.2006 liegt be 89 BMW AG AIP920D7 20 08.04.2006 liegt be | 79 | HONDA | AIP0D641 | 40 | 08.04.2006 | liegt bei |
| 82 FORD, FORD MOTOR AIP0D671; AIP0D671 40 08.04.2006 liegt be 83 HYUNDAI AIP0D671; AIP0D671 40 08.04.2006 liegt be 84 KIA AIP0D671; AIP0D671 40 08.04.2006 liegt be 85 MAZDA AIP0D671; AIP0D671 40 08.04.2006 liegt be 86 DIAMOND, MITSUBISHI AIP0D671; AIP0D671 40 08.04.2006 liegt be 87 CHRYSLER, DAIMLERCHRYSLER(USA) AIP0D716 40 08.04.2006 liegt be 88 BMW AG AIP9D726 40 08.04.2006 liegt be 89 BMW AG AIP920D7 20 08.04.2006 liegt be | 80 | LAND ROVER, ROVER | AIP0D641 | 40 | 08.04.2006 | liegt bei |
| 83 HYUNDAI AIP0D671; AIP0D671 40 08.04.2006 liegt be 84 KIA AIP0D671; AIP0D671 40 08.04.2006 liegt be 85 MAZDA AIP0D671; AIP0D671 40 08.04.2006 liegt be 86 DIAMOND, MITSUBISHI AIP0D671; AIP0D671 40 08.04.2006 liegt be 87 CHRYSLER, DAIMLERCHRYSLER(USA) AIP0D716 40 08.04.2006 liegt be 88 BMW AG AIP9D726 40 08.04.2006 liegt be 89 BMW AG AIP920D7 20 08.04.2006 liegt be | 81 | NISSAN | AIP0D661 | 40 | 08.04.2006 | liegt bei |
| 84 KIA AIP0D671; AIP0D671 40 08.04.2006 liegt be 85 MAZDA AIP0D671; AIP0D671 40 08.04.2006 liegt be 86 DIAMOND, MITSUBISHI AIP0D671; AIP0D671 40 08.04.2006 liegt be 87 CHRYSLER, DAIMLERCHRYSLER(USA) AIP0D716 40 08.04.2006 liegt be 88 BMW AG AIP9D726 40 08.04.2006 liegt be 89 BMW AG AIP920D7 20 08.04.2006 liegt be | 82 | FORD, FORD MOTOR | AIP0D671; AIP0D671 | 40 | 08.04.2006 | liegt bei |
| 85 MAZDA AIP0D671; AIP0D671 40 08.04.2006 liegt be 86 DIAMOND, MITSUBISHI AIP0D671; AIP0D671 40 08.04.2006 liegt be 87 CHRYSLER, DAIMLERCHRYSLER(USA) AIP0D716 40 08.04.2006 liegt be 88 BMW AG AIP9D726 40 08.04.2006 liegt be 89 BMW AG AIP920D7 20 08.04.2006 liegt be | 83 | HYUNDAI | AIP0D671; AIP0D671 | 40 | 08.04.2006 | liegt bei |
| 86 DIAMOND, MITSUBISHI AIP0D671; AIP0D671 40 08.04.2006 liegt be 87 CHRYSLER, DAIMLERCHRYSLER(USA) AIP0D716 40 08.04.2006 liegt be 88 BMW AG AIP9D726 40 08.04.2006 liegt be 89 BMW AG AIP920D7 20 08.04.2006 liegt be | 84 | KIA | AIP0D671; AIP0D671 | 40 | 08.04.2006 | liegt bei |
| 87 CHRYSLER, DAIMLERCHRYSLER(USA) AIP0D716 40 08.04.2006 liegt be 88 BMW AG AIP9D726 40 08.04.2006 liegt be 89 BMW AG AIP920D7 20 08.04.2006 liegt be | 85 | MAZDA | AIP0D671; AIP0D671 | 40 | 08.04.2006 | liegt bei |
| 88 BMW AG AIP9D726 40 08.04.2006 liegt be 89 BMW AG AIP920D7 20 08.04.2006 liegt be | 86 | DIAMOND, MITSUBISHI | AIP0D671; AIP0D671 | 40 | 08.04.2006 | liegt bei |
| 89 BMW AG AIP920D7 20 08.04.2006 liegt be | 87 | CHRYSLER, DAIMLERCHRYSLER(USA) | AIP0D716 | 40 | 08.04.2006 | liegt bei |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 88 | BMW AG | AIP9D726 | 40 | 08.04.2006 | liegt bei |
| 00 RMW AC AIR020D4 20 08 04 2006 light be | 89 | BMW AG | AIP920D7 | 20 | 08.04.2006 | liegt bei |
| 30 DIVIVY AG | 90 | BMW AG | AIP920D4 | 20 | 08.04.2006 | liegt bei |

V.2. Allgemeine Hinweise:

siehe Anlage: Allgemeine Hinweise



Elbert

Sachverständiger Prüflabor DIN EN ISO/IEC 17025 München, 08.04.2006 KUB