

Der Begutachtung zugrunde liegende Unterlagen:

Ausführung	Rad-Zeichnungs-Nr.	Datum	Änderung / Datum
341 75	R.0.5.4968	18.05.1998	
341 75R2	R.0.5.4968	18.05.1998	
341 75R3	R.0.5.4968	18.05.1998	
341 75R4	R.0.5.4968	18.05.1998	
341 75R5	R.0.5.4968	18.05.1998	
342 50	R.0.5.4972	18.05.1998	
342 50A1	R.0.5.4972	18.05.1998	
342 94	R.0.5.4973	18.05.1998	
342 94N1	R.0.5.4973	18.05.1998	

Bezeichnung	Unterlagen mit Änderung	Datum / Änderung / Datum
Chemische Analyse	---	08.02.1999
Nabenkappe	D.010.006	03.03.1997
Radbeschreibung 341 30	---	04.02.2000
Radbeschreibung 341; 342	---	11.02.1999
Radgesamtzeichnung 341 **	R.0.5.4780	30.03.1998
Radgesamtzeichnung 342 **	R.0.5.4781	30.03.1998
Radmutter M12x1,25 SW21	D.020.028	24.08.1989 a/22.11.1994
Radmutter M12x1,5 SW19	D.010.003	03.12.1986 a/05.02.1999
Radmutter M12x1,5 SW21	D.020.020	08.07.1988 a/22.11.1994
Radschraube M12x1,5/27	D.010.004	04.12.1986 a/09.02.1999
Radschraube M12x1,5/27	D.010.007	04.12.1987 a/09.02.1999
Radschraube M14x1,5/30	D.0.00.032	29.06.1995 a/10.02.1998
Zentrierringe Kunststoff	A.0.2.294	08.04.1998