

Der Begutachtung zugrunde liegende Unterlagen:

Ausführung	Rad-Zeichnungs-Nr.	Datum	Änderung / Datum
381 46	R.0.5.5673	03.05.1999	
381 50	R.0.5.5670	03.05.1999	
381 50A1	R.0.5.5670	03.05.1999	
381 67	R.0.5.5672	03.05.1999	
381 71	R.0.5.5671	03.05.1999	
381 94	R.0.5.5669	03.05.1999	
381 94N1	R.0.5.5669	03.05.1999	

Bezeichnung	Unterlagen mit Änderung	Datum / Änderung / Datum
Chemische Analyse	---	10.01.2000
Kanalzeichnung 7,5x16	XR.0.2.5658	07.04.1999
Nabenkappe	D.010.006	03.03.1987
Nabenkappensitz	D.0.2.132	03.11.1998
Radbeschreibung	---	30.12.1999
Radgesamtzeichnung 381 --	R.0.5.5668	03.05.1999
Radmutter M12x1,5 SW19	D.010.003	03.12.1986 c/05.02.1999
Radmutter M12x1,5 SW21	D.020.020	08.07.1988 b/05.02.1999
Radschraube M12x1,25/28	D.0.40.085	21.06.1993 a/10.02.1998
Radschraube M12x1,5/27	D.010.004	04.12.1986 d/09.02.1999
Radschraube M14x1,5/30	D.0.00.032	11.11.1991 e/10.02.1999
Ventillochbohrung	A.0.2.332	23.04.1999
Zentrierringe Kunststoff	A.0.2.294	08.04.1998