

Der Begutachtung zugrunde liegende Unterlagen:

Ausführung	Rad-Zeichnungs-Nr.	Datum	Änderung / Datum
371 14	R.0.5.5580	01.03.1999	
371 50	R.0.5.5578	01.03.1999	
371 50A1	R.0.5.5578	01.03.1999	
371 67	R.0.5.5567	01.03.1999	
371 71	R.0.5.5576	01.03.1999	
371 94	R.0.5.5575	01.03.1999	
371 94N1	R.0.5.5575	01.03.1999	

Bezeichnung	Unterlagen mit Änderung	Datum / Änderung / Datum
Chemische Analyse	---	10.01.2000
Felgenhorn	D.0.2.125	02.07.1998
Kanalzeichnung 7½X17FH2	XR.0.2.5544	04.02.1999 b/05.11.1999
Nabenkappe	D.010.006	03.03.1987
Nabenkappensitz	D.0.2.132	03.11.1998
Radbeschreibung 5-Loch	---	24.01.2000
Radgesamtzeichnung 371 **	R.0.5.5570	24.02.1999
Radmutter M12x1,5 SW19	D.010.003	03.12.1986 c/05.02.1999
Radmutter M12x1,5 SW21	D.020.020	08.07.1988 b/05.02.1999
Radschraube M12x1,5/27	D.010.004	04.12.1986 d/09.02.1999
Radschraube M14x1,5/30	D.0.00.032	11.11.1991 e/10.02.1999
Zentrierringe Kunststoff	A.0.2.294	08.04.1998