

Der Begutachtung zugrunde liegende Unterlagen:

Ausführung	Rad-Zeichnungs-Nr.	Datum	Änderung / Datum
383 25	R.0.5.5697	13.05.1999	
383 30	R.0.5.5699	13.05.1999	
383 30V1	R.0.5.5699	13.05.1999	
383 75	R.0.5.5698	13.05.1999	
383 75R1	R.0.5.5698	13.05.1999	
383 75R2	R.0.5.5698	13.05.1999	
383 75R3	R.0.5.5698	13.05.1999	
383 75R4	R.0.5.5698	13.05.1999	
383 75R5	R.0.5.5698	13.05.1999	

Bezeichnung	Unterlagen mit Änderung	Datum / Änderung / Datum
Chemische Analyse	---	10.01.2000
Kanalzeichnung 7x16	XR.0.2.5674	03.05.1999
Nabenkappe	D.010.006	03.03.1987
Nabenkappensitz	D.0.2.132	03.11.1998
Radbeschreibung	---	30.12.1999
Radgesamtzeichnung 383 --	R.0.5.5678	07.05.1999
Radmutter M12x1,25 SW21	D.020.028	24.08.1989 b/05.02.1999
Radmutter M12x1,5 SW19	D.010.003	03.12.1986 c/05.02.1999
Radmutter M12x1,5 SW21	D.020.020	08.07.1988 b/05.02.1999
Radschraube M12x1,25/24	D.0.20.112	29.06.1995 a/10.02.1999
Radschraube M12x1,25/28	D.0.40.085	21.06.1993 a/10.02.1998
Radschraube M12x1,5/27	D.010.007	28.04.1987 f/09.02.1999
Radschraube M12x1,5/27	D.010.004	04.12.1986 d/09.02.1999
Radschraube M14x1,5/30	D.0.00.032	11.11.1991 e/10.02.1999
Ventillochbohrung	A.0.2.332	23.04.1999
Zentrierringe Kunststoff	A.0.2.294	08.04.1998