

Der Begutachtung zugrunde liegende Unterlagen:

Ausführung	Rad-Zeichnungs-Nr.	Datum	Änderung / Datum
384 25	R.0.5.5758	28.05.1999	
384 30	R.0.5.5769	31.05.1999	
384 30V1	R.0.5.5769	31.05.1999	
384 75	R.0.5.5770	28.05.1999	
384 75R2	R.0.5.5770	28.05.1999	
384 75R3	R.0.5.5770	28.05.1999	
384 75R4	R.0.5.5770	28.05.1999	
384 75R5	R.0.5.5770	28.05.1999	

Bezeichnung	Unterlagen mit Änderung	Datum / Änderung / Datum
Chemische Analyse	---	10.01.2000
Kanalzeichnung 7x17	XR.0.2.5728	21.05.1999
Nabenkappe	D.010.006	03.03.1987
Nabenkappensitz	D.0.2.132	03.11.1998
Radbeschreibung	---	21.01.2000
Radgesamtzeichnung 384 **	R.0.5.5764	26.05.1999
Radmutter M12x1,25 SW21	D.020.028	24.08.1989 b/05.02.1999
Radmutter M12x1,5 SW19	D.010.003	03.12.1986 c/05.02.1999
Radmutter M12x1,5 SW21	D.0.20.020	08.07.1988 b/05.02.1999
Radschraube M12x1,25/24	D.0.20.112	29.06.1995 a/10.02.1999
Radschraube M12x1,25/28	D.0.40.085	21.06.1993 a/10.02.1998
Radschraube M12x1,5/27	D.010.007	28.04.1987 f/09.02.1999
Radschraube M12x1,5/27	D.010.004	04.12.1986 d/09.02.1999
Radschraube M14x1,5/30	D.0.00.032	11.11.1991 e/10.02.1999
Ventillochbohrung	D.0.2.130	02.11.1998
Zentrierringe Kunststoff	A.0.2.294	08.04.1998